MAURICIO BERMUDEZ

Ced. 3-82-2255

Plomero Lic. No.98-400-011



Colón, 02 de Enero de 2019



CORONEL
LIC. JAIME ERNESTO VILLAR VARGAS
DIRECTOR GENERAL, BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE LA
REPUBLICA DE PANAMÁ

E. S. M.

Estimado Coronel Vargas:

La presente es para dejar como constancia la certificación de la Tubería de gas en **MIMERA PANAMA, S. A.** Ubicada en la Provincia de Colón, Distrito de **DONOSO**. Folio N° 303869, desde el 30 de Junio de 1995, Sociedad Vigente.

DETALLAMOS A CONTINUACION:

DERIVACIONES DE LA TUBERIA:	Tubería de 1 pulgada **PET** en la parte externa desde los tanques hasta la entrada de la cocina y 1 pulgada galvanizada en la parte interna de la cocina.
TIPO DE TUBERIA:	PET y Galvanizada.
PUNTO DE GAS:	18 Salida
DURACION DE LA PRUEBA:	2 HORAS
ESCALA:	0 – 30 PSI
MEDIO PARA EJECUTAR:	AIRE
PRESION DE PRUEBA:	20 PSI (Inicial) – 20 PSI (Final)
REVESTIMIENTO DE TUBERIA:	Galvanizado, (pintura contra óxido y esmalte amarillo). Tubería PET en la parte externa se encamiso con Tubería de PVC de 3 pulgada y se pintó de amarillo para identificarla. La PET se cubrió con arena y después con tierra. Se identificó con una cinta de advertencia.



Pued
CS 1300000;
B/. 50.00

FECHA DE PRUEBA:	18 de Diciembre de 2018, 07:00 A.M. - 04:00 P.M. Para 4 tanques de 1,000 galones soterrados. Regulador Baja y Alta Presión. Llave de cierre principal y cada equipo tiene su llave de bola.
Nota:	En la parte interna en la cocina de dejo una llave de cierre principal que cierra dos compartimiento por igual. Cada maniford en cada área tiene una llave de bola para cualquier reparación sin afectar los otros equipos. Cada tanque tiene su llave de bola y una en general que cierra los 4. Se dejó una salida adicional en la parte externa para cualquier extensión en la cocina

La prueba de presión es una operación que se lleva a cabo para verificar la hermeticidad del sistema de la tubería de gas instalada, según define NFPA 54, Edición 2006. Esta prueba fue efectuada al sistema desde la ubicación del tanque de suministro hasta llegar a los equipos. **Y no mostró Fuga**. Instalación de línea de gas, **no se instalo los equipos de cocina**.

Certifica los Resultados
Mauricio Bermúdez

La presente certificación establece las condiciones de la tubería y sus accesorios al momento de la prueba y no puede ser utilizada para cubrir defectos futuros o eventos impredecibles. No nos hacemos responsables para daños ocultos en el material o en las conexiones, defectos de manufacturas o defectos creados por condiciones anormales de operaciones o manipulación por personas no calificadas.





REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE COLÓN
TESORERÍA MUNICIPAL DE DONOSO


Nº 29835

Por B/. 1.00 Recargo — % — Total B/. 1.00

He recibido de Sandra Acosta Sáenz (LPG de Panamá, S.A la suma de.

un balboa Balboas 00/100 Centésimos

No. de Impuesto en el Presupuesto	MATERIA DEL GRAVAMEN	Número, sí fuere Vehículo	Periodo que abarca el Impuesto pagado
	Paz y Salvo		



El Tesorero

Municipio de Donoso, 27 de diciembre de 2018 Leticia Escobar R.



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE COLÓN
TESORERÍA MUNICIPAL DE DONOSO

Nº 29834

Por B/. 250.00 Recargo ______ % ______ Total B/. 250.00

He recibido de Sandra Acosta Sáenz (LPG de Panamá, S.A. la suma de.

doscientos cincuenta Balboas con 00/100 Centésimos

No. de Impuesto en el Presupuesto	MATERIA DEL GRAVAMEN	Número, sí fuere Vehículo	Periodo que abarca el Impuesto pagado
	Pago de impuesto		
	de permiso de		
	Construcción		



El Tesorero

Municipio de Donoso, 27 de diciembre de 2018 Leticia Escobar R.



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REP. DE PANAMA

Departamento de Tesorería

R.U.C.No. 8-NT-1-12761

CAJA REC. COLÓN

Fecha: 26/12/2018

Numero: 21449

Oficina Recaudacion: 120105

Recibi de: MINERA PMA PANAGAS
SOLICITUD NO.8891
BOLETA NO.69081

La suma de: CIEN BALBOAS

100.00



Codigo	Descripcion	Cant	Vr Unit	Vr Total
10000001	Inspección especial general/solicitada por el usuario	1	100.00	100.00
0	GENERICO	0	0.00	0.00
0	GENERICO	0	0.00	0.00
0	GENERICO	0	0.00	0.00

Turno: 1875

Total: **100.00**

Recibido: 100.00

Cambio: 0.00

FIRMA Y SELLO [signature]

Responsable: PROUT GARAY ZAHIBY JOCELYN

Estado: PROCESADO zprout 26/12/2018 2:24

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

SOLICITUD DE SERVICIO

120105 CAJA REC. COLÓN - ZONA REGIONAL COLÓN

miércoles, diciembre 26, 2018 11:18 AM

Solicitud N° 8891

MINERA PANAMA PANAGAS — Teléfono 61-307208

DONOSO COLÓN — Teléfono



1.00 10000001 INSPECCIÓN ESPECIAL GENERAL/SOLICITADA POR EL USUARIO 100.00 100.00

CIEN CON 00/100 100.00

21449	[signature]	3-115-983
Recibo de Caja N°	Recibido por	Cédula